ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА «Уход за швейной машиной»		
№	**Наименование операции**	**Схема**
1.	Выключите электродвигатель.	
2.	Снимите ремень, фронтовую доску, лапку, игольную пластину, откиньте щиток на стойке рукава машины, выньте шпульный колпачок.	
3.	Выполните чистку электропривода.	
4.	Вычистите и протрите детали рукава машины.	
5.	Проверьте уровень масла в картере машины.	
6.	Откиньте машину на шарнирных петлях.	
7.	Определите положение пробки для слива масла с картера.	
8.	Вычистите и протрите детали под платформой машины и поддонник машины.	
9.	Установите машину в рабочее положение и смажьте детали в платформе и рукаве машины.	
10.	Доведите до необходимого уровня масло в картере, залив его с помощью масленки.	
11.	Включите электродвигатель.	
12.	Дайте машине поработать вхолостую при поднятой лапке.	
13.	Установите снятые детали.	
14.	Оботрите машину.	
15.	Отключите машину от электросети! Закройте ее чехлом.	